

Opis stanu technicznego pojazdu

Numer rejestracyjny TPI H142
Nr VIN SUL33243230073619
Marka: FS Lublin
Przebieg: 297070
Data 1 rej. 22.04.2003r.
Rodzaj paliwa: D (diesel)
Pojemność skokowa 2417cm³
Moc silnika: 66 kW
Badanie techniczne nieważne od 14.05.2026r




Stan techniczny pojazdu:

Opony popękane z niskim stanem bieżnika



Samochód nie odpala, komora silnika zaolejona, przewody chłodzące naprawiane prowizorycznie taśmą.



Akumulator rozładowany



Stan blacharki:

Przód samochodu – brak wycieraczek wraz z ramionami



Prawy bok: skorodowane błotnik i nadkole tył – ubytki blacharskie, skorodowany – dziura w słupku, skorodowany – ubytki blacharki, dziury w stopniu bocznym





Tył: brak narożnika zderzaka strona lewa, urwane gniazdo przyłączeniowe przyczepy.





Lewy bok: skorodowane nadkole tył – ubytki blacharskie, skorodowany błotnik tył – ubytki blacharskie, dziury



Wnętrze: zniszczone siedzenia



Przestrzeń ładunkowa; uszkodzone nadkole prawe, skorodowane, ubytki blacharskie, dziury na zewnątrz, zniszczone siedziska



Nie można sprawdzić stanu hamulców, luzów w układzie kierowniczym, amortyzacji, stanu instalacji elektrycznej i oświetlenia (wszystkie lampy kompletne), gdyż auto nie odpala a stan akumulatora nie pozwala na sprawdzenie układów elektrycznych na postoju. Szyby wszystkie.